

# 编号 377 (Contact No.377) 更改通知

## YB2 系列

### 无镀铬盖帽停产通知

更改类型：

- 设计       零件编号  
 产品       外观



YB2 系列的无镀铬盖帽示例，  
左边为不发光，右边为发光

YB2 系列的可供选用的镜头 / 散光片的无镀铬盖帽组合将要停产。受影响的型号是 AT3017、AT3018 和 AT3025 的 HB 无镀铬盖帽组合，还包括带 -001、002、-003、-004 和 -005 的图案组合。此次变更适用于标准品和特制品。具体的型号请参照下表。

| YB2 系列停产的零件号 |    |   |
|--------------|----|---|
| 标准零件号        | 帽形 | 盖帽 - 可供选用的镜头 / 散光片  |
| AT3017HB     | 圆形 | <br>AT3017<br>无镀铬镜片和白色散光片  |
| AT3017HB-001 | 圆形 |   |
| AT3017HB-002 | 圆形 |   |
| AT3017HB-003 | 圆形 |   |
| AT3017HB-004 | 圆形 |   |
| AT3017HB-005 | 圆形 |   |
| AT3018HB     | 圆形 | <br>AT3018<br>无镀铬镜片和白色散光片 |
| AT3018HB-001 | 圆形 |   |
| AT3018HB-002 | 圆形 |   |
| AT3018HB-003 | 圆形 |   |
| AT3018HB-004 | 圆形 |   |
| AT3018HB-005 | 圆形 |   |
| AT3025HB     | 方形 | <br>AT3025<br>无镀铬镜片和白色散光片 |
| AT3025HB-001 | 方形 |   |
| AT3025HB-002 | 方形 |   |
| AT3025HB-003 | 方形 |   |
| AT3025HB-004 | 方形 |   |
| AT3025HB-005 | 方形 |   |

备注：

此次停产的无镀铬盖帽组合是没有替代品的。  
如果需要了解更多详细信息，请与厂家联系。

#### 适用日期

订单截止日期 2021 年 11 月 1 日

停产日期 2022 年 6 月 1 日

#### NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际广场中区 702 室 电话：(86) 21 6249 6574 传真：(86) 21 6248 3375  
<https://www.nkkswitches.com.cn> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

#### NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌葵丰街 53-57 号 福业大厦 601 室 电话：(852) 2366 6634 传真：(852) 2366 6803  
<https://www.nkkswitches.com.hk> E-mail: contact@nkkswitches.hk

2021年09月30日发行